Bouton reset

Il est possible d'ajouter un bouton pour faire un hard reset de la carte.

Raspberry Pi B+/2/3

Il suffit de souder un connecteur à l'emplacement RUN de la carte et d'y brancher un bouton poussoir.

- Ajouter un bouton reset
- Connecteur reset

Raspberry Pi 3 B+

Il faut souder un connecteur à l'emplacement PEN/RUN de la carte et de brancher un bouton poussoir entre la broche RUN et une masse.

- Bornes PEN/RUN

Haut de page

From:
https://wiki.iot-acs.fr/ - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:materiel:raspberry:reset

Last update: **2024/06/14 11:10**