

# Bouton reset

---

Il est possible d'ajouter un bouton pour faire un hard reset de la carte.

## Raspberry Pi B+/2/3

Il suffit de souder un connecteur à l'emplacement RUN de la carte et d'y brancher un bouton poussoir.

- [Ajouter un bouton reset](#)
- [Connecteur reset](#)

## Raspberry Pi 3 B+

Il faut souder un connecteur à l'emplacement PEN/RUN de la carte et de brancher un bouton poussoir entre la broche RUN et une masse.

- [Bornes PEN/RUN](#)

---

[Haut de page](#)

From:

<https://wiki.iot-acs.fr/> - **Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:materiel:raspberry:reset>

Last update: **2024/06/14 11:10**

